

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**

N° 241024 030606 01 édition du 12/11/2024

ECHANTILLON N° : 035593

**CLIENT** *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT** *Données client*

Nom PSV : SAINT MAURICE DE VENTALON

Code PSV : PSV0000001021

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

**Copie à :** *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE**

55 RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**INFORMATIONS PRELEVEMENT** *Données client*

N° analyse client : 00136743

N° prélèvement client : 00121451

Ref. de l'échantillon : 00121451

Analyse demandée : RECONTROLE BACTERIO

Type d'eau : T

Type de visite: D1

Motif de prélèvement: S1

Code analyse: S.MB

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 07/11/2024 à 10:17

Date de réception au laboratoire : 07/11/2024

Heure de réception : 14:29

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

**Paramètres**

**Résultats**

**Unités**

**Méthodes**

**Date  
de début d'analyse**

Analyses sur site

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

Paramètres de terrain

*C Chlore Libre	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	7/11/24	10:17
*C Chlore Total	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	7/11/24	10:17
*C pH	6.2	unité pH	NF EN ISO 10523	7/11/24	10:17
*C Température de l'eau	12.8	°C	INTERNE GET_TH.MET	7/11/24	10:17

Analyses bactériologiques

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

*C Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	présence*	UFC/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	07/11/24	15:20
*C Bactéries coliformes	INCOMPT.	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	07/11/24	15:20
*C Entérocoques intestinaux	4*	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	07/11/24	15:20
*C Escherichia coli	présence*	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	07/11/24	15:20
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	278	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	07/11/24	15:20
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	79	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	07/11/24	15:20

Analyses physico-chimiques

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

Structure naturelle des eaux

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV4.rpt du 24/09/2024

**CLIENT** *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT** *Données client*

Nom PSV : SAINT MAURICE DE VENTALON

Code PSV : PSV0000001021

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

**Copie a :** *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE**

ANALYSES					
Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
*C Conductivité à 25°C	15	µS/cm	NF EN 27888	07/11/24	15:30
T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	20.7	°C	INTERNE S_TEMP.CH(NC)	07/11/24	15:30
*C Turbidité néphélogométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	07/11/24	15:30

**Légende :** \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac  
UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : INCOMPT. La présence d'une flore interférente empêche le dénombrement des Bactéries coliformes: la quantification est rendue incomptable, toutefois les colonies cibles sont présentes. Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

**Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.**

Visa technique le : 08/11/2024 11:16:42  
par : David CONSTANTIN  
Technicien prélèvement

Visa technique le : 08/11/2024 13:37:20  
par : Isabelle DONAT-SALLES  
Technicienne chimie

Visa technique le : 12/11/2024 10:37:32  
par : Marion Serieye  
Technicienne bactériologie

Validation le : 12/11/2024 11:15:52  
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

