

Distribution de : GRIZAC

Mende, le mercredi 9 février 2022
 Page 1/1

Maître d'ouvrage : MAIRIE DU PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE

Terrain		Laboratoire									
		Bactériologie			Physico-chimie						
Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Esché- richia coli n(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	pH	unité-pH	Turbi- dité NFU
0,25	0,29	6,2	0	9	2	0	213	<0,05	7		<0,2
			0			0	1100		9		1
							200		6,5		

Afin de faciliter la visibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mail.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle; aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations

Rien à signaler

Préconisations

Rien à signaler